

**AZ
BE
ST**

NIE JEST THE BEST

Uwaga na uszkodzone dachy eternitowe !

- uszkodzone dachy należy zabezpieczyć przed pyleniem (uwalnianie włókien azbestu)
- demontaż i odbiór odpadów azbestowych powinny wykonywać firmy specjalistyczne
- osoby pracujące z wyrobami zawierającymi azbest powinny być wyposażone w odpowiednią odzież ochronną ze szczególnym uwzględnieniem dróg oddechowych;
- odzież ochronna po użyciu powinna być traktowana jako odpad niebezpieczny
- przy demontażu dachu należy ograniczyć pylenie - przed pracami zwilżyć dach, nie używać narzędzi mechanicznych (wiertarka, szlifierka, piła), unikać dalszego uszkodzania rozbieranych elementów
- miejsce składowania wyrobów zawierających azbest musi być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane

Wdychanie włókien azbestu może powodować uszkodzenia układu oddechowego (azbestoza, nowotwory).

Narażone są zarówno ekipy remontowe jak i osoby postronne przebywające w pobliżu.



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W WEJHEROWIE**